
S&H signal
Perfect sine wave, manual fit
Voltage [V]
Time [µs]
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−10
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
10