

# Application Brief

## 以太网固件调试指南



Doredla Sudheer Kumar, Tanmay Patil

### 简介

本以太网固件调试指南提供了一种结构化方法，用于在集成自定义电路板和实现自定义配置期间对以太网固件问题进行故障排查。本文概述了确保网络功能无缝工作的关键调试步骤、配置检查和诊断程序。

### 调试方法

#### 检查调试日志

- 分析以太网固件调试日志，查看是否存在任何错误消息和断言。

请参阅以下以太网固件 (ETHFW) 故障日志，这些日志对应不同的错误。

**情况 1：**配置的 CPSW MAC 端口接口与在 CTRL MMR 寄存器中选择的对应 MAC 端口的接口不匹配。

```
ETHFW Log:
CpswMacPort_open: MAC 5: MII mismatch with SoC setting
EnetMod_open: cpsw9g.macport5: Failed to open: -3
```

修复：确保专门从电路板选择以太网端口的接口，并确保其与端口配置一致。

**情况 2：**串行器/解串器 PLL 锁定故障。

```
ETHFW Log:
CpswMacPort_setSgmiiInterface: MAC 8: SERDES PLL is not locked
CpswMacPort_setSgmiiInterface
  Assertion at Line: 2287 in src/mod/cpsw_macport.c: false
```

修复：确保通过串行接口配置的以太网端口与串行器/解串器配置中选择的串行器/解串器实例和通道 (IP 实例) 一致。

**情况 3：**gPTP 同步失败

```
ETHFW Log:
Cpsw_ioctl: No PHY for MAC port 1
-1
ERR:cbase:Failed to get link info: -1
ERR:cbase:cbl_query_response:failed to get speed and duplex : t1lld1
INF:cbase:cbl_query_response:t1lld1: Link UP, speed=0, duplex=0 !!!!
```

修复：确保映射到 gPTP 的 CPSW MAC 端口具有有效链路。如果采用 MAC 到 MAC 连接，请集成[链接](#)中共享的补丁。

## 情况 4：无法打开 PHY

```
ETHFW Log:  
Cpsw_openPortLinkwithPhy: Port 8 : Failed to open PHY.
```

修复：确保按照 TI PDK API 指南中的 PHY 集成指南，将 PHY 驱动程序添加到 ENET，并完成 MDIO 模式配置。

### 备注

如果用户无法解决 ETHFW 调试日志中出现的错误，可前往 TI E2E 论坛搜索相关信息。如果论坛中讨论过与所出现错误相关的任何问题，可应用其中建议的权变措施或修复方法。如果没有相关修复方法，可在 E2E 论坛中创建新主题，向 TI 寻求帮助。

## 配置验证

- 确保 RGMII/RMII 的焊盘设置（多路复用选择）与配置相匹配。请参阅 [Sysconfig](#) 工具以确认使用的引脚。
- 从 SERDES\_LN\_CTRL 寄存器确认串行接口 (SGMII/QSGMII/USXGMII/XAUI/XFI) 的串行器/解串器通道。
- 验证以太网固件应用中列出的 CPSW 端口和 gPTP 端口是否符合要求。
- 检查静态 VLAN 和 MAC（共享/保留）配置是否具有正确的掩码（MAC 端口、虚拟端口）。
- 确保 MAC 端口和 PHY 配置与系统连接、启用的 MAC 端口以及 PHY 地址/无效 PHY（MAC 到 MAC）、速度和双工模式保持一致。
- 通过控制寄存器验证链路和自动协商配置。
  - SGMII 控制 (SGMII/XAUI)
  - 广播能力
- 确认 ALE 和分类器设置匹配网络预期。
- 确认串行器/解串器配置（通道映射、串行器/解串器时钟）。
  - SGMII/QSGMII 的串行器/解串器时钟频率为 100MHz，XAUI/USXGMII/XFI 的为 156.25MHz
  - 需要多链路时，应确保从串行器/解串器基准时钟和基准时钟 1 启用正确的时钟，并完成 PLL 映射。
- 确保 PHY 支持 10Mbps 链路速度下的带内信令，否则通信无法正常进行。

## 接口验证

- 从 ENET\_CTRL 寄存器验证端口接口选择 (RGMII/RMII/SGMII/QSGMII/USXGMII/XAUI/XFI)。
- 从 ENET\_CTRL 寄存器检查 CPSW 端口的 RGMII 延迟选择。
- 确保串行器/解串器实例配置为与连接保持一致。
- 确保 MAC 端口配置下的 PHY 详情与连接保持一致。
- 通过 SERDES\_CLK\_CTRL 寄存器验证串行器/解串器通道的 PLL 选择。
- 确认串行器/解串器寄存器中的 PLL 锁定状态、IP 选择和时钟映射。
- 从 RMGII/SGMII/XGMII 的状态寄存器验证链路/自动协商状态。

## 数据路径验证

- 与硬件团队验证 CRC 正确性并调试 CPSW 错误统计信息。
- 根据配置对照预期统计信息检查 ALE 计数器。
- 监控主机和外部端口的发送/接收统计信息。
  - 主机端口接收增量等同于外部端口发送量（如果配置了 ALE）。
  - 外部端口接收增量等同于主机端口发送量（如果 ALE 配置为将数据包转发到主机端口）。

## ALE 和分类器

- 验证单播 MAC ALE 条目，确保数据包转发到指定端口号。
- 确认多播和广播 ALE 端口掩码（第 0 位为主机端口，第 1 位及以后为外部端口）。
- 确保已根据需要配置具有成员列表、已注册多播、未注册多播和未标记出口的 VLAN ALE 条目。
- 使 ALE 和分类器设置与预期的网络行为保持一致。

## PHY 调试

- 确保 PHY 已退出复位状态。
- 按照 PDK API 手册中指定的集成指南确认 PHY 驱动程序集成。
- 读取 PHY 寄存器以获取链路/自动协商相关信息。
- 检查 PHY 的发送/接收统计信息 (如有)。
- 根据 PHY 供应商验证 PHY 配置和状态。

根据配置调试任何网络问题时需检查的基础寄存器组。

与特定于 CPSW 端口的配置、链路控制和状态相关的寄存器

## CTRLMMR 寄存器

**表 1. 与 ENET MAC 端口相关的 CTRLMMR 寄存器**

寄存器名称	地址	说明
CTRL_MMR_ENET $x$ _CTRL	0x00104044 + ( $x \times 0x4$ )	用于检查为 CPSW MAC 端口 $x$ 选择的功能模式 $x$ : CPSW MAC 端口号 (0 至 7) 如为 RGMII 接口, 检查 MAC 中是否启用了 RGMII 延迟。

请参阅 “[如何在 J7 器件上配置 RGMII 时钟延迟](#)” , 以获取与 RGMII 延迟相关的配置。

## 链路特定寄存器

**表 2. CPSW 端口链路控制和状态寄存器**

寄存器名称	偏移地址	说明
SGMII CTRL	0x110 + ( $x \times 0x100$ )	对应 CPSW MAC 端口 $x$ 的主模式和自动协商配置寄存器 $x$ : CPSW MAC 端口号 (0 至 7)
SGMII 状态	0x114 + ( $x \times 0x100$ )	状态寄存器指示与 CPSW MAC 端口 $x$ 对应的链路状态和串行器/解串器 PLL 锁定状态 $x$ : CPSW MAC 端口号 (0 至 7)
SGMII 广播能力	0x118 + ( $x \times 0x100$ )	设置与 CPSW MAC 端口 $x$ 对应的速度模式、双工模式和链路状态的 SGMII 广播能力 $x$ : CPSW MAC 端口号 (0 至 7)
RGMII 状态	0x30 + ( $x \times 0x4$ )	状态寄存器指示与 CPSW MAC 端口 $x$ 对应的链路速度、双工模式和链路状态 $x$ : CPSW MAC 端口号 (0 至 7)
XGMII 链路寄存器	0x74	启用 XGMII 的端口的 XGMII 链路状态。 位 0 : CPSW MAC 端口 1 位 1 : CPSW MAC 端口 2。
CPSW MAC CTRL	0x22330 + ( $x \times 0x1000$ )	MAC 控制寄存器保存了 CPSW MAC 端口 $x$ 的速度、双工模式、GMII/XGMII 使能和模式 $x$ : CPSW MAC 端口号 (0 至 7)

有关 ALE、CPSW 统计信息和控制寄存器的更多寄存器详情 , 请参阅 CPSW 寄存器规格

与串行器/解串器时钟选择、通道映射和配置相关的寄存器。

### 串行器/解串器 **CTRLMMR** 寄存器

表 3. 与串行器/解串器相关的 **CTRLMMR** 寄存器

寄存器名称	地址	说明
CTRL_MMR_SERDES $x$ _LN $y$ _CTRL	0x00104080 + (x × 0x10) + (y × 0x04)	用于检查为串行器/解串器 $x$ 通道 $y$ 选择的功能模式 $x$ : 串行器/解串器实例 $y$ : 串行器/解串器通道编号
CTRL_MMR_SERDES $x$ _CLKSEL	0x00108400 + (x × 0x10)	用于检查为串行器/解串器 $x$ core_refclk 输入选择的时钟源 $x$ : 串行器/解串器实例，首选 MAIN_PLL3_HSDIV4_CLKOUT/ MAIN_PLL2_HSDIV4_CLKOUT。
CTRL_MMR_SERDES $x$ _CLK1SEL	0x00108404 + (x × 0x10)	用于检查为串行器/解串器 $x$ core_refclk1 输入选择的时钟源 $x$ : 串行器/解串器实例，首选 MAIN_PLL3_HSDIV4_CLKOUT/ MAIN_PLL2_HSDIV4_CLKOUT。

### 串行器/解串器配置寄存器

表 4. 串行器/解串器通道配置和 **PLL** 映射寄存器

寄存器名称	偏移地址	说明
SERDES_TOP_CTRL	0x408	时钟模式配置
SERDES_RST	0x40C	基准时钟选择
LANECTL $x$	0x480 + (x × 0x40)	通道 $x$ 配置 $x$ : 串行器/解串器通道编号
LANESTS $x$	0x48C + (x × 0x40)	通道 $x$ 状态 $x$ : 串行器/解串器通道编号
PHY_PMA_CMN_REGISTER	0xE000	PLL 锁定状态

与特定于 **CPSW** 端口的配置、链路控制和链路状态相关的寄存器

#### 备注

将串行器/解串器的基址与上述偏移地址相加，即可访问寄存器，即 **串行器/解串器基址 + 上述偏移地址**

请参阅 SoC 的 TRM 以获取串行器/解串器实例的基址。

### 结语

本指南作为以太网固件故障排查的综合资源，可确保顺利进行自定义电路板集成、配置管理和 **SDK** 迁移。执行以上系统性检查，可有效诊断和解决以太网相关问题。

### 参考资料

- 德州仪器 (TI)，[CPSW 统计信息](#)，E2E™ 设计支持论坛。
- 德州仪器 (TI)，[ALE 表转储](#)，E2E™ 设计支持论坛。

### 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

## 重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月